


**ORGANISATION DES SECOURS
ACCÈS POINT DE RALLIEMENT**



**PLAQUETTE
SECURITE & ENVIRONNEMENT**
Site client : Constellium Issoire



Sécurité



Environnement



Tri des déchets



Sur site CONSTELLIUM Issoire:

Benne jaune : Bois, emballages bois, longerons, cales

Benne verte : Papiers, emballages cartons (non gras)

Benne bleue : Feuillards, lames de scies à ruban, ferrailles

Benne orange : Déchets industriels dangereux
(corps gras, gants, absorbants, chiffons souillés)

Benne grise : Déchets industriels banals (plastique, gobelets...)

Benne de refracentre : gravats

Benne particulière pour les fibres réfractaires

Risques spécifiques



Ne rien jeter dans les auges à aluminium
Risque d'explosion

Ne pas s'approcher et ne pas toucher les produits aluminium.
Même à température très élevée, ils ont le même aspect
Risque de brûlure et d'éclatement



Soyez vigilant pour traverser la fonderie!
Beaucoup d'engins de chantier avec peu de visibilité pour les conducteurs!



Risque d'écrasement

Précautions à prendre

Porter les équipements de protection individuelle adaptés au poste de travail



Les fibres et ciments sont irritants, nocifs voir parfois toxiques
Bien porter les masques type FFP3 pour se protéger

Circulation sur site CONSTELLIUM
Issoire pour les véhicules



En cas d'urgence

• ACCIDENT GRAVE, MALAISE ou INCENDIE	Tél. 18	Poste de garde
• BLESSÉS LÉGERS	Tél. 14	Poste de garde
<small>nécessitant des soins au dispensaire ou à l'hôpital</small> <small>transport par véhicule du poste de garde</small>		
POUR CHAQUE APPEL PRÉCISER: - LE LIEU DE L'ACCIDENT OU DU SINISTRE - LE N° DU POSTE TÉLÉPHONIQUE D'APPEL - VOTRE NOM - LE POINT DE RALLIEMENT N°		
NE PAS RACCROCHER LE PREMIER	emplacement du point de ralliement	
SACHEZ GARDER VOTRE CALME		

En cas d'évacuation bien connaître les points de ralliements

Si vous prévenez les secours, Bien les attendre au point de ralliement prévu et les guider jusqu'au lieu de l'accident / incendie.